

# 平成 29 年 7 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 29 年 7 月 1 日～平成 29 年 7 月 31 日

作成日 平成 29 年 8 月 9 日

雲南市木次町里方1369-39  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター (ノ月) 不適物	17.51 t
雲南エネルギーセンター (ノ月) 焼却灰	4.83 t
リサイクルプラザ (ノ月) 不燃ごみ処理残渣	13.28 t
直接搬入 (ノ月) 安定物・その他	t
直接搬入 (ノ月) 覆土	59.34 t
直接搬入 (ノ月) 保護材	t
合 計	94.96 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

採取場所	放流水	地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成29年7月20日	平成29年7月20日	平成29年7月20日
検査結果が得られた日	平成29年8月9日	平成29年8月9日	平成29年8月9日
電気伝導率※3		170 μs/cm	120 μs/cm
塩化物イオン温度※3		17 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	7.9(12.2℃)		
生物化学的酸素要求量	2.4 mg/l		
化学的酸素要求量	22 mg/l		
浮遊物質	3 mg/l		
窒素含有量	2.9 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水	地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	平成29年7月1日	平成29年7月1日	平成29年7月1日	平成29年7月1日	平成29年7月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成29年3月31日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	7月1日消火設備修繕 7月5日遮光シート修繕					測定結果
						10.012.00 m <sup>2</sup>

※3 単位を記入すること。