

# 令和 2 年 1 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 2 年 1 月 1 日～令和 2 年 1 月 31 日

作成日 令和 2 年 1 月 31 日

雲南市木次町里方1369-39  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ ( /月 ) 不燃ごみ処理残渣	22.05 t
直接搬入 ( /月 ) 安定物・その他	t
直接搬入 ( /月 ) 覆土	9.69 t
直接搬入 ( /月 ) 保護材	t
	t
	t
合 計	31.74 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

採取場所	放流水		地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)	
採取日	平成31年1月21日	平成31年1月21日	平成31年1月21日	
検査結果が得られた日	平成31年1月31日	平成31年1月31日	平成31年1月31日	
電気伝導率※3		200 $\mu$ s/cm	130 $\mu$ s/cm	
塩化物イオン温度※3		13 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度	7.5(12.0°C)			
生物学的酸素要求量	3.2 mg/l			
化学的酸素要求量	22 mg/l			
浮遊物質	12 mg/l			
窒素含有量	12 mg/l			
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
		平成 年 月 日	平成 年 月 日	
必要な措置を講じた日付とその内容※2				

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水		地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)	
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
		平成 年 月 日	平成 年 月 日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2				

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	平成31年1月6日	平成31年1月6日	平成31年1月6日	平成31年1月6日	平成31年1月6日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成30年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						8,476.60 m <sup>3</sup>

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

※3 単位を記入すること。