

# 令和 2 年 7 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[最終処分場]

対象期間：令和 2 年 7 月 1 日～令和 2 年 7 月 31 日

作成日 令和 2 年 8 月 3 日  
雲南市木次町里方1369-39  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ ( /月 ) 不燃ごみ処理残渣	10.20 t
直接搬入 ( /月 ) 安定物・その他	t
直接搬入 ( /月 ) 覆土	t
直接搬入 ( /月 ) 保護材	t
	t
	t
合 計	10.20 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

採取場所	放流水	地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	令和2年7月21日	令和2年7月21日	令和2年7月21日
検査結果が得られた日	令和2年8月3日	令和2年8月3日	令和2年8月3日
電気伝導率※3		120 μs/cm	110 μs/cm
塩化物イオン温度※3		11 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	7.9(23.0°C)		
生物化学的酸素要求量	1.9 mg/l		
化学的酸素要求量	13 mg/l		
浮遊物質	19 mg/l		
窒素含有量	3.7 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

採取場所	放 流 水	地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	令和2年7月1日	令和2年7月1日	令和2年7月1日	令和2年7月1日	令和2年7月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和2年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						8,222.40 m <sup>3</sup>

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

※3 単位を記入すること。