

令和 6 年 9 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[最終処分場]

対象期間：令和 6 年 9 月 1 日～令和 6 年 9 月 30 日

作成日 令和 6 年 10 月 9 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (ノ月) 不燃ごみ処理残渣	9.53 t
直接搬入 (ノ月) 覆土	t
直接搬入 (ノ月) 保護材	t
合 計	9.53 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及び

採取場所	放流水		地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)	
採取日	令和6年9月25日	令和6年9月25日	令和6年9月25日	
検査結果が得られた日	令和6年10月9日	令和6年10月9日	令和6年10月9日	
電気伝導率※3		100 μ S/cm	170 μ S/cm	
塩化物イオン温度※3		13 mg/l	14 mg/l	
水素イオン濃度	7.3(25.5°C) mg/l			
生物化学的酸素要求量	0.5 未) mg/l			
化学的酸素要求量	4.5 mg/l			
浮遊物質	16 mg/l			
窒素含有量	1.6 mg/l			
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

採取場所	放 流 水		地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)	
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	令和6年9月30日	令和6年9月30日	令和 年 月 日	令和6年9月30日	令和6年9月30日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ※2		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和6年4月1日
						測定結果
						1,235.90 m ³

※3 単位を記入すること。